

Erledigt

Ruhezustand geht nicht, wacht gleich wieder auf.

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Februar 2020, 12:24

[Zitat von TheWachowski](#)

was daran liegt, dass die Pumpe von der Corsair AIO am internen USB hängt. Das lässt sich halt dann nicht vermeiden.

Ach was, natürlich lässt sich das vermeiden. Einfach den USB Port auf intern setzen und fertig.