

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Toskache“ vom 8. Februar 2020, 13:24

[JimSalabim](#) Deine Änderungen in meinem EFI-Ordner - und evtl. die Korrektur der Seriennummern - haben hier wunder bewirkt. Bis jetzt kein Einfrieren mehr während der Hack nix zu tun hat. Vielen Dank!

Code

1. HackMac~ % uptime
2. 13:05 up 4 days, 2:27, 2 users, load averages: 1,19 0,83 0,69

Aber ich hätte noch eine Frag zu einer Clover-Konfig:

Unter "Devices" gibt es die Section "USB". Dort gibt es die Punkte "Inject", "Add ClockID", "FixOwnership", "HighCurrent" und "NameEH00".

Angehakt sind "FixOwnership" und "HighCurrent".

Was ist der Hintergrund für diese Auswahl?

Zu "FixOwnership" steht geschrieben:

Zitat

Es ist möglich, die USB-Injektion aktiviert zu lassen und nur den Besitzer-Fix zu deaktivieren. Dieses Update ist für UEFI-Booten nicht relevant.

Könnte demnach ja deaktiviert sein, oder?

Zu "NameEH00" heißt es :

Zitat

Renaming of Device name EH. This helps to surpass port restrictions in El Capitan onward.

Sollte das dann bei Catalina nicht besser aktiviert werden?