

Erledigt

MSI Creator X299 Boot-Probleme

Beitrag von „sx1“ vom 8. Februar 2020, 13:36

[Gaulomatic](#) ist wahrscheinlich eh zu spät, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei den neuen boards und dem msr_lock ähnlich verhält wie mit den aquantia onboard Adaptern nach einen firmware Upgrade... Da musste ich auch erst ein reset machen... Wusste nicht dass das Power good reset heisst. Ist hier beschrieben: <https://community.spiceworks.c...low-get-it-to-boot?page=2>