

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 8. Februar 2020, 16:46

Also ich hab seit einem halben Jahr einen NUC8 täglich im Büro als Hackintosh am laufen und bin super zufrieden.

Thunderbolt funktioniert, aber kein Hotswap.

Hab ihn im normalen Gehäuse laufen, das langt mir schon. Ist trotzdem sehr leise wenn man die Cooling Optionen im BIOS anpasst