

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „Normsturz“ vom 8. Februar 2020, 21:49

Hi [steff89](#), Ich habe exakt die gleichen Probleme bei meiner externen Soundkarte - Aussetzer, wenn YouTube und parallel "Über diesen Mac" oder anderes geöffnet wird. Kannst Du mir sagen, was Du diesbzgl. genau geändert hast, damit das Problem verschwunden ist? Du scheinst ja eine Lösung gefunden zu haben....

Danke 😊

[Zitat von steff89](#)

Nachtrag: Leider habe ich immer noch mehr oder weniger die gleichen Probleme:

2. Sound Aussetzer mit meiner externen USB Karte, vor Allem bei YouTube Video in Safari wenn ich parallel ein anderes Programm öffne (z.B. AppStore oder "über diesen Mac")