

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „nori_1000“ vom 9. Februar 2020, 14:01

DSM2. Der Chip ist noch in Ordnung! Nur unter Windows bekomme ich Blue Screen sobald ich ein Thunderbolt Gerät anstecke! Unter MacOS funktioniert es aber ohne Hot Plug, das war auch der Grund des Flashes?

Komme gerne auf dein Angebot zurück, wenn ich keine andere Lösung finde! Mit was liest du den Chip aus und flasht ihn? Grüße