

Erledigt

Loop bei USB Boot im Bereich disk || WS X299 Sage + i9 9940x

Beitrag von „g-force“ vom 9. Februar 2020, 15:11

Willkommen im Forum!

Erste Frage: Ist auf der Samsung Evo Plus die aktuelle Firmware? Ältere Firmware führt zu Problemen.