

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Retch“ vom 9. Februar 2020, 18:11

[Sascha_77](#)

Funktionieren beide EC Controller? Bei mir ging einer nicht (weiß jetzt nicht mehr ob der usb 3 oder usb 2). Bluetooth und Audio gingen deswegen nicht. FixHPET war die Lösung unter Clover. Der Patch musste dann in die DSDT rein für OC.

PS: layout-id müsste so aussehen für 28: 1C000000 als Data