

Hackintosh bleibt nach Neustart hängen - kein Bild.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 10. Februar 2020, 09:39

Moinsen,

ich hatte gestern noch Kontakt mit dem Vorbesitzer: ja - er hat mit einem i7-4770K OC betrieben, ist aber der Meinung, dass das keine Auswirkungen auf das MB haben kann. Ich bin jetzt kein OC-Experte: ist das so?

Ich habe nochmal Durchläufe mit beiden CPUs in beiden MBs gemacht: beide CPUs laufen anstandslos im Gigabyte, das durchgängig neustartet, bis es qualmt - das Asus verweigert sich bei beiden CPUs - die LED geht sofort an und Stillstand.

Ich schließe daraus, dass entgegen zwischenzeitlicher Vermutung doch nicht die CPU, sondern das MB der Verursacher ist. Zutreffende Schlußfolgerung?

Zitat von al6042

Hilft da vielleicht auch ein erneutes Flashen des BIOS?

Das werde ich als letztes Mittel nachher mal angehen - weiß nur noch nicht, mit welcher Methode. Ich habe schon ewig kein MB mehr geflasht - Ist ja heute etwas anders als in den 90ern/2000ern, als man noch mit Disketten rumwerkelte. 😊 Da haben die MBs bordeigene Mittel - muss ich nachlesen.