

Erledigt

Hackintool

Beitrag von „bluebyte“ vom 10. Februar 2020, 11:10

[apfelnico](#) ich bestaune gerade die Anzahl deiner USB-Ports. Ich habe es hier im Forum mal so gelernt, dass das Portlimit sich auf **15 Ports pro Controller** bezieht. Dann hatte ich einen Privat-Chat mit einem Mitglied aus diesem Forum. Er meinte dann, dass das Limit sich auf die Gesamtsumme der Ports bezieht. Was ist nun korrekt? Wo hast Du die Version 3.06 geladen? Habe mir den Source geladen. Ist aber noch Version 3.05. Erhalte nach dem Build auch nur die Version 3.05.