

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „bluebyte“ vom 11. Februar 2020, 09:27**

War eben in einem anderen Thread, wo jemand Probleme mit seiner externen Festplatte hat.

Mir ist aufgefallen, dass ich seit der Umstellung auf OpenCore öfter Einbrüche mit meiner externen HDD hatte. Zuerst hatte ich die Platte im Verdacht. Nachdem ich sie schon aus dem Gehäuse ausgebaut hatte und andere Platten erfolglos am Controller angeschlossen hatte, kam mir ein Verdacht. Zuwenig Strom. Ich habe ein Y-Kabel angeschlossen und siehe da, es geht. Bei Clover gab es bei den USB-Ports das Flag "High Current" um den USB-Ports mehr Strom zur Verfügung zu stellen. Bei OpenCore habe ich bis jetzt noch keinen entsprechenden Eintrag gefunden. Habe eben die Doku noch einmal durchsucht, aber leider nichts gefunden.