

10 Watt System

Beitrag von „user232“ vom 12. Februar 2020, 22:11



ich werde es demnächst mal testen, gebe hier auf jeden Fall eine Rückmeldung

Edit:

selbiges Problem wie immer, siehe Screenshot.

1. Ich habe das Bios auf defaultwerte gestellt
2. Habe den USB-Stick im GUID-Schema formatiert
3. Mit Tinu Mojave draufgebügelt
4. deine EFI auf den Stick kopiert
5. gebootet und bleibt hängen (Screenshot)
6. Ist es möglich dass es mit dem Fujitsu-PC einfach nicht funktionieren kann, habe noch keinen PC gehabt der so gar nicht mag.