

**Erledigt**

## USB 3 Port erkennt Festplatte nicht - USB Stick schon

Beitrag von „enermax“ vom 12. Februar 2020, 17:33

[bluebyte](#) -> ja

[Heroic73](#) -> hab ich mittlerweile alles schon durch

edit edit

Jetzt nochmal mit einem aktuellen Hackintool  die USB.kext erstellt.

Wars aber leider auch nicht.

Am Strom kann es nicht liegen, da ich z.B das iPad auch laden kann darüber.

Ein Externes USB3.0 Gehäuse mit eigener Stromversorgung wird auch nicht erkannt.

Glaub langsam das Board hat nen Schatten wech.

Kann ich irgendwo sehen, was passiert wenn ich an USB was anstecke?

In der Console hab ich jetzt auf die schnelle nichts gesehen.

edit edit edit edit edit

```
standard 21:46:21.694441+0100 kernel USB device 0480A00614200000 - Toshiba, External USB 3.0 - detected termination of interfaceNub, currentPowerState 1, provider is non-NULL
```

```
standard 21:46:21.695914+0100 icdd [Removed] | [USB][ External USB 3.0 ] ( 0, 0, 0) @ 0x14200000 |
```

```
standard 21:46:21.695957+0100 icdd [Removed] | [USB][ External USB 3.0 ] ( 8, 6,50) @
```

0x14200000 |

standard 21:46:27.957348+0100 kernel USBMSC Identifier (non-unique): 2012062810282  
0x480 0xa006 0x1, 3

standard 21:46:27.994688+0100 icdd Added | [USB][ External USB 3.0 ] ( 0, 0, 0 ) @  
0x14200000 |

standard 21:46:27.996002+0100 icdd Inferior | [USB][ External USB 3.0 ] ( 8, 6,50 ) @  
0x14200000 |



Nachdem ich jetzt alles verstellt habe das nix mehr geht(verschiedene Efis, OC...)





Hab ich die meine alte EFI wieder eingespielt, wieder bei icloud angemeldet usw....

Über Hackintool den Portlimit Patch obwohl er eigentlich schon drinstand in die Config.plist eingetragen.

Den bereits bestehenden gelöscht.

Haken bei HighCurrent und Name EH00 gesetzt.

Neugestartet und geht - ist jetzt nichts was ich schon vorher nicht in der Config drin hatte .

Sprich es geht und ich weiss nicht warum .