

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 13. Februar 2020, 16:33

Bei HP muss man wohl UnblockFSConnect aktivieren.

Danach sah ich auch die Einträge mit deiner ersten EFI Config.

Habe noch etwas angepasst aber nun nur 5MB VRAM

:-X