

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 13. Februar 2020, 18:01

Moin [keybas](#)

Wende dich damit an DSM2 , er kann dir sicher helfen. Die Karte so flashen, ohne Warmboot über Initialisierung Windows etc steht noch in den Sternen. Derzeit Wunschdenken, aber man weiß ja nie ...

Unabhängig von der genutzten Firmware könnte man (reine Spekulation) der Käsereibe einen alternativen Bootloader wie das neue OpenCore vorsetzen. Die Einträge da dürften sich auf ein Minimum reduzieren, da es ja ein Original ist. Wozu das Ganze, der bootet doch auch so? Der entscheidende (reine Spekulation) Vorteil ist, man kann dann in die vorhandene ACPI zusätzlichen Code per SSDT schleusen, um die Karte zu initialisieren und Hotplug bereitzustellen, so wie am Hackintosh auch. Das könnte ich mir vorstellen. Dann ginge es auch mit Cold Boot und ohne Windows.