

**Erledigt**

## **Ausschaltprobleme Gigabyte Z390 M Gaming**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Februar 2020, 11:57**

Du solltest mal nativen NVRAM ans laufen bringen dann läuft es wahrscheinlich. Dazu folgendes entfernen:

- EmuVariableUefi.efi
- OsxAptioFix3Drv.efi

Anschließend die angehängte SSDT-PM.aml nach /EFI/CLOVER/ACPI/patched schieben.

Außerdem OcQuirks nach /EFI/CLOVER/drivers/UEFI schieben (alle drei Dateien aus der Zip).

<https://github.com/ReddestDream/OcQuirks/releases>

In der plist Datei von OcQuirks bei "DevirtualizeMMIO" auf true statt false setzen.

Dann einmal Reboot und NVRAM Reset. Nun sollte nativer NVRAM funktionieren und im Bestfall alle Probleme verschwunden sein.