

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 15. Februar 2020, 12:54

[DirtyNative](#) In Post [#1.643](#) stehen noch ein paar Vorschläge wegen des Ruhezustands. Allerdings kann es halt auch an irgendeiner verwendeten Hardware liegen. Hast du schon probiert, ob der Ruhezustand geht, wenn du nichts an den USB-2.0-Header am Mainboard anschließt?