

In Arbeit Hackbook

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. Februar 2020, 19:51

Nachdem es für diesen Prozessor überhaupt nichts gibt bezüglich Hackintosh würde ich davon abraten.

Es sollte auf alle Fälle keine dedizierte Grafikkarte sein. Die laufen allesamt nicht. Eventuell dann ein Laptop mit einer vollwertigen Grafikkarte.

Für Bild und Video Bearbeitung solle eine ordentliche HD jedoch völlig ausreichen. Apple verbaut normalerweise auch nichts anderes.

<https://www.notebookcheck.com/...Grafikkarte.234866.0.html>