

## DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

## Verbindungsproblem

Beitrag von "spoli" vom 17. Februar 2020, 10:38

## Zitat von CMMChris

Hat nichts mit der Sendeleistung zu tun. Liegt ganz einfach am 2,4GHz WLAN. Da Bluetooth auch 2,4GHz ist kommen sich die in die Quere. Wenn du mit einem 5GHz Netz verbunden bist verschwinden auch die Aussetzer.

Oja, danke. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Werde ich versuchen. Macht auch irgendwie Sinn.

Ab und an macht der Rechner einfach einen Neustart. Wenn ich mit inject Kext Clover starte ist der Start safe.

Ich räum jetzt aweng die kexte auf. Anbei Clover EFI ESP X250 neuestes Bios und /L/E. In /S/L/E hab ich noch die BRoadcom Kexte FakeSMC und FAKEPCIID.