

Erledigt

## Kein Ruhezustand wegen USB 3.0 PCIe Karte

Beitrag von „Aluveitie“ vom 18. Februar 2020, 11:16

Habe ein ähnliches Verhalten, sleep timed out nach 180s wegen dem integrierten Bluetooth. Wenn ich den internen USB Port abschalte funktioniert.