

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

**Beitrag von „Hackimaci“ vom 18. Februar 2020, 13:01**

Hallo ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thema und würde mich sehr über Hilfe oder Ratschläge freuen.

[apfelnico](#) DSM2 [Mork vom Ork](#)

Ich hab den Hackintosh Catalina auf ein smbios iMac Pro 1.1 installiert ( I5 7600k ,Asrock H270 Perfomance, 16 gb DDR4 ram ,RX 580 8 gb, Asrock Thunderbolt AIC R 2.0 )

Soweit läuft auch alles sehr flüssig nur Beim Thunderbolt Hot Plug hab ich probleme im Cold oder Warm Boot klappt alles wird sofort erkannt und Funktioniert Tadelos ( UAD Apollo twin MK2)

Habe es schon mit der ssdt Versucht bin aber was sowas angeht blutiger Anfänger ist auch mein erster Hackintosh.

Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.

Ich pack mal den clover ordner und Das Registry mal rein hoffe das man da etwas sieht.

PS : beim neusten lilu kext habe ich nur Black screen es funktioniert nur die ältere Version komischer weiser.

Vielen dank und mit lieben grüßen Micha

[Archiv.zip](#)