

Erledigt

Kein Ruhezustand wegen USB 3.0 PCIe Karte

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Februar 2020, 15:39

[plasticmac](#)

Neueste Lilu und WhatEverGreen Kexte hast du in Benutzung? Darauf bezieht sich ja auch das Boot-Argument.