

Erledigt

Open Core, beim Bootmenü keine Funktion der Tastatur seit 054 + 055 bei 053 hat alles funktioniert

Beitrag von „mhaeuser“ vom 18. Februar 2020, 17:31

Ist UEFI -> Input -> KeySupport an?