

Erledigt

ThunderboltEX 3-Karte mit ASUS Prime Z370-A

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Februar 2020, 14:00

Nun, dein Bootproblem äussert sich am Thunderbolt. Aber verwechsele nicht Ursache mit Wirkung. Du kannst das Symptom beseitigen, oder aber den Grund.

Die SSDT bringt dir HotPlug. Das heißt, du kannst mit gestartetem Rechner Thunderboltdevices an- und abstecken, wie von USB gewohnt, wie am echten Mac. Die IOregistry wollte ich nur sehen, damit ich die SSDT auf deine konkrete Pfade anpassen kann. Ansonsten verrät mir die IORegistry, dass dein Hack_01 noch nicht sonderlich optimiert ist. "EC0" zum Beispiel, oder aber dein USB. Aufgrund des Portlimits (15 Ports je Controller) belegen schon alle USB2 vom XHC (HS01-HS14) diese fast vollständig, lediglich "USR1" (der wohl keine Rolle spielen sollte) ist noch vorhanden. Von "SS01-SSxx" keine Spur (USB3). Da solltest du mal aufräumen, das geht viel besser. Und nach diesem ersten Eindruck denke ich, da liegt noch viel mehr im Argen.