

Erledigt

Yosemite 10.10.5 und GT710

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Februar 2020, 15:31

Hi

da ist Inject Nviida aktiviert. Da muss nur der Haken rausgenommen werden. Also mit dem Clover Configurator