

Erledigt

Sound Probleme in Logic Pro X

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 20. Februar 2020, 19:43

Ja, zumindest das kleine 2i2 und das 20i18? Gen1 haben immer wieder mal Störgeräusche gemacht und waren random stumm, bis man sie neu verbunden hat (USB raus und rein). War nicht mehr zum arbeiten, darum hab ich's ausgetauscht.