

Warum funktioniert das?

Beitrag von „ampman“ vom 21. Februar 2020, 09:02

[apfelnico](#)

Hi.Erstmals Respekt für das was ihr da macht.

Es geht um dieses Video.

Da hat einer einen Mac Pro 5.1 mit geflashter 23er Titan Ridge.

Bei ihm funktionieren sämtliche TB Geräte schon beim Kaltstart,und das ohne warmboot.

Es ist nicht ein Gerät dafür zuständig,den ich hatte das auch gedacht das dieser den Appledriver so beeinflusst das alles angeschlossene als Verifiziert dargestellt wird.

Daraufhin hab ich ihn gefragt ob es auch nur mit dieser Kette " UAD Apollo TWIN---TB3 to TB2 Adapter Apple----Titan Ridge " funktioniert.

Siehe da.....es geht.

Er benutzt Mojave und andere externe Geräte.Meine Vermutung ist " er hat aus Zufall ein Treiber installiert der das ganze auslöst.

Um welchen Treiber es sich handelt weis ich nicht.Bin gerade dabei das herraus zu finden.

Ich bin kein Experte in diesem Bereich (Programmierung,Linux oder sonstiges)

Ich bin kein Händler oder Profitgeier.

Möchte nur auf mein Mac Pro 5.1 TB3 haben ohne WIN.

Ich bin Musikproduzent und da sind meine Stärken.

Dank euch und [Mork vom Ork](#) läuft die UAD .

Warum ich mir keinen neuen Mac Pro kaufe?

1. Zu teuer
2. Catalina (vieles läuft nicht anständig)
3. Mülleimer Mac Pro ? Das war ein Fehlprodukt von Apple,da nicht Modular.

Deswegen Mac Pro 5.1 😊

Jetzt versuche ich heraus zu finden warum das bei den einen Mac Pro funktioniert.

LG

DSM2



bin nicht böse auf dich