

Crash bei Deep Sleep Fujitsu Esprimo P430 - Mainboard D3230

Beitrag von „floris“ vom 21. Februar 2020, 14:06

Hallo,

habe ein erstes (Test-) System in OpenCore aufgesetzt.

Catalina 10.15.3 Release

intel Core i3 4160

Intel HD4400 Patch

AMI UEFI

Das UEFI bietet einen CFG MSR 0xE2[15] (un)lock Eintrag, SpeedStep geht soweit.

Wenn der Rechner in den Ruhezustand geschickt wird, geht er in den Sleep. Beim Aufwachen bootet er neu. Was muss verändert werden, um dieses Problem zu lösen?

Grüsse Florian