


Erledigt

## Yosemite Rechner aufrüsten

Beitrag von „applecitronaut“ vom 21. Februar 2020, 20:19

Hab im Bios nur einen Kern eingeschaltet und getestet. Hat funktioniert. Uns so weiter. Verstehe das ganze auch nicht so recht. Mein CPU Kühler ist sicher nicht der beste. Aber das er mit 3 Kernen 6 Threads einwandfrei funktioniert wundert mich. Und das gerade der 4. Kern defekt ist. Werde das weiter verfolgen. Eventuell hat es was mit der Spannung oder Leistung zu tun.



So jetzt wird es richtig spannend!

Habe Catalina nochmal auf eine Festplatte installiert, da funktioniert der Prozessor mit allen 4 Kernen???? Ich verstehe nichts mehr.

Werde jetzt nochmal die SSD platt machen und das System dort neu aufspielen und Berichten.

