

Erledigt

Mac reagiert auf Stromschwankungen vom Stromnetz (Licht EIN) im sleep.

Beitrag von „Banduri“ vom 22. Februar 2020, 19:32

Das Netzteil habe ich schon gewechselt. Kein Erfolg. Eine Master Slave Steckdosenleiste mit Entstörfilter habe ich auch. Auch ohne Erfolg.

Unter Win auf dem gleichen System funktioniert tadellos. Deswegen denke ich dass der Fehler irgendwo in der Software

zu suchen ist.