

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „kheldour“ vom 24. Februar 2020, 11:48

[JimSalabim](#)

vermutlich hast Du meine Antwort überlesen.  
Nach Neustart ist die MacOS-Partition wieder weg.

Wie gesagt, der PC bootet nach der Erstbetankung mit Catalina so wie er soll über den Clover-Bootmanager. Nach MacOS-Installation-Fertigstellung läuft die Kiste auch so lange, bis ich ihn neustarte.....und dann ist die MacOS-Boot-Partition auf einmal "weg". Im BIOS steht nach wie vor UEFI-Boot SSD, im Clover wird sie nicht mehr angezeigt.

Danke vorab