

Erledigt

Diverse Probleme mit Mojave auf X99

Beitrag von „DSM2“ vom 26. Februar 2020, 02:40

Bevor du irgendwelche Updates für macOS machst, musst du zuerst einmal deinen Bootloader sowie Kexte auf den neusten Stand bringen.

Hinzu kommt das du für Catalina den EC0 zu EC unbenennen musst.

Eine Erklärung findest du dazu auch in diesem Guide: [X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)

Im Thread ist auch eine config.plist zum Download hinterlegt, welche unter ACPI EC0 auf EC als rename hinterlegt hat.

Diesen Eintrag brauchst du in deiner config.plist ebenfalls.

Falls du keine Custom USB Kext nutzt, musst du dir ausserdem die aktuellen Port Limit Patches in die config.plist hinterlegen.

Diese findest du sowohl in der von mir angesprochenen config.plist oder auch hier :

[USB Port Limit Patches \(Zusammenfassung\)](#)

Das ein X99 besser unter Catalina läuft, würde ich grundsätzlich nicht behaupten,

Selbstverständlich gab und gibt es hier und da Neuerungen aber als besser bezeichnen würde ich das nicht.

Ein Hackintosh kann immer nur so gut laufen wie vom Bediener eingerichtet.