

Umsetzung prüfen

Hackintosh für meinen Vater

Beitrag von „Jono“ vom 26. Februar 2020, 18:16

Andere Ports probiert?

Solange du die Kiste noch nicht grundinstalliert hast, sodass du einen für den Rechner zugeschnittenen USB-Kext mit dem Hackintool erstellen kannst, arbeitest du mit dem USBinjectall Kext, der ja in dem oben drüber verlinkten EFI-Paket immer drin ist.

Da kanns schon mal passieren dass hier und da was zickt.

In den meisten Fällen hilft einfach das Durchprobieren anderer Ports.