

Erledigt

Bootzeit sehr lang - ggf Fehler in der Config

Beitrag von „Maddeen“ vom 27. Februar 2020, 18:15

Dank euch. DAnn werd ich mal ohne die o.a. Flags testen.

TRIM wird bei meiner NVMe meines Wissens nativ aktiviert. Ich muss hier nichts machen. Zudem sollte man bei NVMe TRIM soweit ich weiß, auch zwingend aktiviert lassen.

Tante Edit sagt: Die Entfernung der o.a. Bootflags hat leider keine Verbesserung gebracht. Weiterhin 45 Sekunden Bootzeit, wobei er beim o.a. ersten Screenshot 18 Sekunden hängt und beim Zweiten 15 Sekunden 🤔