

# UEFI neuinstallation

**Beitrag von „2111\_ms“ vom 27. Februar 2020, 11:55**

Das Problem ist das ich den BDU stick nicht als Legacy installiert habe sondern der BDU relativ viel automatisch macht, wenn ich nichts übersehen habe.

Vielleicht finde ich da nen weg, vielleicht gucke ich aber auch ob ich über das bereits installierte MacOS nutzen kann um einen neuen stick zu erstellen 😊

Edit: Habe eben die nachrichten von [g-force](#) irgendwie übersehen aber folgendes:

Mein BIOS ist "ASUS UEFI BIOS Utility" im Advanced Mode (Version 2.19.12008) im Anhang sind 2 Bilder von 2 Tabs, die wichtig sein könnten