

Erledigt

Kein Booten von der Platte, EFI kopieren hilft nicht.

Beitrag von „roschi13“ vom 28. Februar 2020, 13:10

Ok, interessant.

Ja ich werde mir das nochmal genau anschauen und sauber anpassen.

Aber unabhängig davon hab ich das Gefühl das ich in meiner Config einen gravierenden Fehler hab.

Zum einen das mit dem gelegentlichen Ausfall des Ethernetports und die RandomSeed geschichte, find ich komisch.

Als Laie hab ich das Gefühl das er irgendwas durcheinander bringt oder das System komische/falsche Informationen erhält.

Beim Suchen nachdem Randomseed problem kommt man ja nach einer Zeit immer auf die gleichen Lösungswege, da aber alles nichts half

glaub ich mittlerweile das der Fehler vielleicht von was anderem und nicht vom RAM verursacht wird, kann das sein?

Ich steck halt nicht tief genug in der Materie drin... 

Ich will auch nicht im Configurator einfach mal drauflos experimentieren.

Edit:

Ich habe noch nie ein [BIOS update](#) durchgeführt.

Könnte das helfen, oder kann ich mir das sparen?