

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Cupra“ vom 28. Februar 2020, 15:45

Ich habe bei meiner RX 580 nur das Problem das bei 2 angesteckten Displays, die Lüfter der Karte regelmäßig mal angehen.

Das ist auch nur unter Catalina so und auch nur mit 2 Displays. Bei 1 Display höre ich die Karte garnicht.

Und unter Win 10 ist sie mit 2 Displays auch nicht zu hören.

Was mir nur aufgefallen ist , das die zusätzliche SSD nicht mehr zu sehen ist. Auch nicht im Festplatten Dienstprogramm. Das ist wiederum erst seit der Installation von Win 10 so.

Habt ihr dazu noch eine Idee.

Was mich auch interessiert [JimSalabim](#) soll ich die neuen Kexte und updates von dir einspielen? Auch wenn der Rechner so eigentlich super läuft?

Danke