

Umsetzung prüfen

Hackintosh 2020 - OpenCore Help please

:)

Beitrag von „ratata“ vom 29. Februar 2020, 17:31

Hallo zusammen,

sooo ich habe gerade die 1200Mbps Broadcom BCM94352Z DW1560 802.11AC Bluetooth 4.0 WIFI Card eingebaut und die interne ausgebaut... und oh oh ich komm nicht mehr in osx rein



wenn ich beim oc bootpicker OSX auswähle bleibt der bootvorgang bei folgendem Screen stehen:



wenn ich versuche vom USB Stick zu booten bei folgendem Screen:



Hat jemand eine Idee was passiert ist?



Nevermind! Natürlich wurden nach ausbau der Karte die [Bios_einstellungen](#) gelöscht nachdem ich das Bios wieder konfiguriert hab startet alles wieder... 🤖

Aber die Karte wird leider noch nicht richtig erkannt 😞