

# Vorke Notebook 15: Ein "Budget MacBook" - inkl. EFI

Beitrag von „GurkenKiller“ vom 29. Februar 2020, 18:34

ok danke

es war der Fehler mit dem 5ghz wlan

und nach einem reset war mit dem stick auch alles ok

das trackpad Problem ist nun auch behoben

bezüglich der Antennen

du meinst ja für einen Bastler ist das kein Problem

sind diese gut zu erreichen oder unter dem mainboard

beziehungsweise sind die Kabel denn auch lang genug um sie zu verlegen?

Edit: hab es versucht zu verlegen jedoch sind die Antennen im Scharnier und da komme ich nicht rein