

**Erledigt**

## **Probleme beim Booten**

**Beitrag von „g-force“ vom 1. März 2020, 12:38**

Das kannst Du erstmal im BIOS überprüfen. Wenn man dort "Defaults" geladen hatte, kann der RAM schonmal eine falsche Frequenz bekommen. Falls dort falsch eingestellt, kannst Du das manuell korrigieren. Dann schauen wir weiter.