

# **BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 2. März 2020, 20:30**

Hatte das Problem bei meinem T530 auch. Letztlich hat ein User hier aus dem Forum mein BIOS nochmal verändert und dann ging es. Vorher hatte ich auch einen fertigen "Patch" verwendet der dann aber zu Schwierigkeiten geführt hat.

Du könntest mal das vom T440 probieren.