

Gigabyte Z390M Gaming

Beitrag von „ThomasG“ vom 3. März 2020, 15:39

Ach so, jetzt geht mir tatsächlich ein Licht auf. Das was ich die ganze Zeit als Model (iMac18,3) bezeichne, das nennst Du SMBIOS. Jetzt bin ich wieder dabei. OK, mit dem iMac18,3 hat des Kext also keinen Einfluss mehr. D.h. dann aber doch auch, das es vorher mit dem iMacPro1,1 Einfluss hatte und deshalb sehr wohl Einfluss hatte, richtig?

Was wäre denn Deine Empfehlung? Zurück auf iMacPro1,1 und USBPorts.kext neu machen?