

Erledigt

Manchmal Failed to load Kernel Cache 0x9 aber nur manchmal

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 16:14

Ist ein H61 da kannst du nicht viel machen, die DSDT patche per Clover besser geht es doch nicht.