

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „kaneske“ vom 3. März 2020, 19:57

Hast du ein Gerät am TB Port dran? Ohne tauchte bei mir auch unter RP05 nie Thunderbolt auf, mit Gerät dran dann war es vorhanden.