

Erledigt

HP Pavilion 15 p207ng

Beitrag von „Michael1984“ vom 4. März 2020, 19:09

[Zitat von RenStad](#)

1. ConfigV12.zip

Teste zuerst diese Config noch einmal. Wenn der Test negativ, zu 2.

2. Clover2.zip

Sichere Deinen Clover-Ordner und lösche ihn aus der EFI, dann diesen Clover-Ordner einsetzt und testen. Falls Du beim Booten damit stecken bleibst, entferne zunächst folgende Kexts, am Besten einzeln mit Test.

- SMCLightSensor.kext
- SMCBatteryManager.kext
- . SMCSuperIO.kext
- SMCPProcessor.kext

Alles anzeigen

1. bootet erfolgreich, wird als HD5500 erkannt, Graphics Memory 7MB

2. Bootet nicht. Nach und nach alles kexts entfernt. Immer neue Fehlermeldungen, aber kein erfolgreicher boot.

EDIT:

habe mal versucht den nvram zu reseten

"Last login: Wed Mar 4 19:02:34 on console

```
Michaels-iMac:~ michael$ sudo nvram -c
```

```
Password:
```

```
nvram: Error clearing firmware variables: (iokit/common) not permitted
```

```
Michaels-iMac:~ Michael$
```