

Erledigt

Startreihenfolge (wieder einmal ...)

Beitrag von „Jono“ vom 4. März 2020, 20:12

Warum stellst du das nicht über das Menü „Boot“ ein?

Default Boot Volume „macOS“ eintragen, Timeout setzen und dann sollte das doch gehen.