

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „pebbly“ vom 5. März 2020, 11:35

Die Ports sollten in etwa wie folgt aussehen: (Allerdings wurde mein Bluetooth-Anschluss der BCM943602cs beim Konfigurieren mit USBInjectAll nicht angezeigt)



Btw. Konnte bei mir der EFI und einem generierten Mac Mini8,1 SMBIOS nicht einmal OpenCore die BS anzeigen.