

Erledigt

MacOS Installation funktioniert nicht

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. März 2020, 15:07

Das integrierte Intel WLAN und Bluetooth ist nicht mit macOS kompatibel. Du brauchst eine kompatible PCIe-WLAN-/Bluetooth-Kombi-Karte wie z. B. die Fenvi T919, um das nutzen zu können.

Die Lüfter kannst du im Bios ganz nach deinem Geschmack unter "Smart Fan" anpassen. Die Temperaturen kannst du unter macOS zum Beispiel mit HWMonitorSMC2 (hab ich hier angehängt) beobachten.