

Erledigt

Thunderbolt nicht kompatibel mit Audio Interface

Beitrag von „lev92“ vom 5. März 2020, 17:40

Ich verstehe das nicht ganz.

Dort ist nur etwas von HotPlug hinterlegt. Mein elementares Problem ist jedoch, dass mein Interface im Allgemeinen nicht erkannt wird.