

HDMI Audio Coffee Lake iGPU UHD 630 lauffähig bekommen....aber wie ?

Beitrag von „hackmac004“ vom 7. März 2020, 15:39

Hello [kuckkuck](#) ,

Ich habe jetzt mal alles wie auf den Bildern eingestellt und würde jetzt immer die Bus ID von Index 1 und 2 schrittweise erhöhen bis es klappt.

Kannst du mir etwas zu den Einstellungen sagen? Welche sollte ich da vornehmen damit es klappen kann? Bisher nutze ich die, die auf den Bildern zu sehen sind.

Einpflegen in die config.plist mache ich dann über die Exportfunktion. Richtig so ?

Die ganzen Einstellung in der config.plist, die in deinem Guide erwähnt sind, sind glaub ich alle gemacht. Ich füge meine config mal mit an.

Edit:

Hat schon geklappt 😊 Es gibt noch ein paar Grafik Glitches beim Bootlogo, aber im System drin funktioniert es mit 2. Monitor und auch HDMI Audio.